DE
Gebrauchsanleitung für CASCO Sonnenbrillen und SPEEDmasks

EN
Instructions for CASCO Sunglasses and SPEEDmasks use

FR
Mode d'emploi des lunettes de soleil et SPEEDmasks CASCO

IT
Istruzioni per l'uso degli occhiali da sole e SPEEDmasks CASCO

ES
Instrucciones de uso de gafas de sol y SPEEDmasks CASCO

NL
Instructies voor het gebruik van CASCO-zonnebrillen en SPEEDmasks

SV
Bruksanvisning för CASCO solglasögon och SPEEDmasks

NO
Bruksrettleiing for CASCO solbriller och SPEEDmasks

DA
CASCO-aurinkolasien ja SPEEDmasks käyttöohje

FI
Leiðbeiningar um notkun CASCO sólgleraugna og SPEEDmasks

IS
Návod k použití slunečních brýlí a SPEEDmasks CASCO

CZ
Návod na použitie pre slnečné okuliare a SPEEDmasks CASCO

SK
Navodila za uporabo CASCO sončnih očal in SPEEDmasks

HR
Upute za uporabu za CASCO sunčane naočale i SPEEDmasks

SL
Instrukcja użytkowania okularów słonecznych i SPEEDmasks CASCO

PL
CASCO akıllı mun saatini ir šalme skiniņu „SPEEDmask" naudojimo instrukcija

LV
CASCO silipošanas brilļu un SPEEDmask brīļu lietošanas instrukcija

LT
CASCO päikesepriilide ja SPEED-maskide kasutusjuhend

EE
CASCO napszemüvegek es SPEEDmasks – használati utasítás

HU
Instrucțiuni de utilizare pentru ochelari de soare și SPEEDmask-uri CASCO

RO
Ръководство за използване за слънчеви очила CASCO и SPEEDmask

BG
Οδηγίες χρήσης για γυαλιά ηλίου και SPEEDmask CASCO

GR
Руководство по применению солнцезащитных очков и защитных масок SPEEDmask CASCO

RU

Gebrauchsanleitung für CASCO Sonnenbrillen und SPEEDmasks

CASCO Sonnenbrille und SPEEDmasks (Wechselbrillen gehören zu den persönlichen Schutzausrüstungen (PSA Kategorie 3 zum Schutz von Auftreffen von gefährlichen Risiken) und schützen Ihre Augen vor starker Sonneneinstrahlung und Blendung. Sie sind nicht für den Straßenverkehr geeignet. Sie sind nicht für Arbeiten mit gewöhnlich werden, dass ein guter Blendschutz erreicht wird

Slovenščina

Návod na použitie pre slnečné okuliare s SPEEDmasks CASCO

Snežné okuliare CASCO s SPEEDmasks (priehľadné okuliarové pútri medzi okolné ochranné prostredie) (OOP kategórie 1 pre ochranu používateľa pred mierkom riziková a chránia očí pred silným prianym slnečným svetlom. Okuliare CASCO sú vhodné pre použitie v horách, na ľadovci a na lyžiach. Pri vysokých tlak, aby ochrana pred ostrenou tvár dosiahnuť pri tvrdom používaní nie chaple je poprípade poradí opätovní. Nolar skontrolné filtre v kažtom prípade poškodzujú. dôležitosť odstraňovanie UV žiarenia.

Upozornenie! Tieto okuliare skutočne SPEEDmasks nie sú určené na používanie v nasledujúcich prípadoch:

- vysoko rýchlostné športy,
- ochrana očí proti vnímajúcim silným nárazy nápr. v základni,
- ochrana očí pri profesionálnych športových aktivitách,
- pri jazde za účelovej rekreačnej, pri zimovaní a v lese.

1. UV -ZÁŠTITA

Skla CASCO 100% absorbuje UV-A & C.

UV-C (~ 290 nm)	Úplná ochrana absorbuje
UV-B (~ 315 nm)	Spôsobuje spálenie a spálenie kože, môže zapríčiniť zápal očných spojiviek, prip. aj snehovú slepotu
UV-A (~ 400 nm)	Spôsobuje mierne spálenie kože a pri trvalom účinkovaní môže viesť pri citlivých k fotofóbie

2. POUŽITIE SLNEČNÝCH OKULIAROV/SPEEDMASKS

Pre normálne použitie sú ako slnečných okuliarov/SPEEDmasks dimenzované tak, aby poskytovali optimálnu ochranu pred UV žiarením a dostatočnú priepustnosť svetla, ktorá vám dobí pravidelné z nosiť tak. Z farby dôvodu nepoužívajte okuliare CASCO, ktoré sú poškodené a deformované, pri ktorých sa mení stupeň ich priepustnosti svetla.

3. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Uchovávajte okuliare skladovaním ohrievných okuliarov/SPEEDmasks by nemalo predstavovať problém. Pri čistení okuliarov/SPEEDmasks CASCO by mali používať iba čistiace prostriedky určené na starostlivosť o šošovky/ochranné okuliare, ktoré neobsahujú abrazívne látky. Nikdy nepoužívajte na čistenie okuliarov/SPEEDmasks alkohol, na tkaniny/utierkach používajte vlhkú a mäkkú handričku, aby ste predišli poškrabaniu.

Slnečné okuliare/SPEEDmasks pravidelné čistite - zlepšuje to viditeľnosť a komfort nášenia.

- Umývajte ľuvlo vodou, prip. jemným mydlom, následne okuliare jemnou handričkou.
- Nepoužívajte na čistenie okuliarov/SPEEDmasks alkohol.

Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchové vrstvy a viesť k ich predčasnému opotrebeniu. K vyhnutiu sa poškodeniu ošípe pre prípravu a skladovanie okuliarov/SPEEDmasks.

Skladovanie: v chladnom a suchu pri teplote od -10°C do 20°C.

Español

Navodila za uporabo CASCO sončnih očal in SPEEDmasks

Sončna očala in maska SPEEDmask očala z vizirjem CASCO so sestava zaščitna oprema (OOP kategorije 1 za zaščito uporabnika pred mernikom tveganj) in vidik ali varujejo pred močno sončno sevanje zadostljivega in naravnim. Ob severnih tveganjih, na ledeniku in na smučeh. Pri visokih hitrostih, da bi bila vida ali za pravi sončnih zraka zadostljivega i pri trdem uporabi zraj ven zjeda tega varuje optiki. V kakšni primeru je z nalimi sončnimi zaščitnimi filtri dano popolni filtrirnega UV žarka.

Pazor! Ste sončna očala/SPEEDmasks niso primerna za uporabo, if v naslednjih primerih:

- za izvajanje ekstremno s športov,
- za zaščito pred udarcem ob nizkem, npr. v smučišču,
- za zaščito ljudi pri profesionalnih tekmovanjih,
- za rekreativno uporabo, pri smučanju in v hribu in gozdi.

1. UV - ZAŠČITA

CASCO steklo vpija do 100% do dne žarkov UV-A & C stekla.

UV-C (~ 290 nm)	vpija se scenskim slojem zemlje i nadim filtrima
UV-B (~ 315 nm)	proizvodnje spojevima ozona i spaljivanje kože, može izazvati konjunktivitis, oštećenje i snježno slepoću
UV-A (~ 400 nm)	izazivaju blago tamnjenje kože i može kod dugotrajnog izlaganja oči tokom let vidjeti a ki mrenici

2. UPOTREBA SUNČANIH NAOČALA/SPEEDMASKS

Za normalnu upotrebu se staklo sunčani okuliri/SPEEDmasks tako dimenzirano, da imaju zadovoljavajuću zaštitu od UV zračenja i dovoljnu propusnost svjetla, koja vam omogućuje redovito nošenje. Zbog boje ne koristite sunčane naočale koje su oštećene i deformirane, kod kojih se mijenja stupanj propusnosti svjetla.

3. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Sunčane naočale/SPEEDmasks čuvajte u kutiji, odnosno skladištite, pri temperaturi između 0°C. Ako se CASCO sunčane naočale/SPEEDmasks prljave upotrebljavajte, njihovo čišćenje ne bi trebalo predstavljati teško ako koristite vodu s tekim kako ili kosmetik sredstva i ukoliko ih koristi in čiste sredstvima.

Pri čišćenju sunčanih naočala/SPEEDmasks CASCO se ne preporučuje upotrebljavati sredstva koja sadrže abrazivne čestice jer ih oštećuju, odnosno oko se koga sredstva, potrebno je koristiti mekanu krpicu kako biste izbjegli ogrebotine.

- Čistite ih tako što ćete ih isprati mlakom vodom, eventualno uz pomoć blagog sapuna.
- Ne koristite alkohol za čišćenje.

Čistila lahko vodijo, prip. z blagim milom, nadalje okulare jemnega hadrčkom.

- Ne uporabljajte za čiščenje okulare/SPEEDmasks alkohol.

Čistila lahko vodijo, prip. z blagim milom, nadalje okulare jemnega hadrčkom.

- Ne uporabljajte za čiščenje okulare/SPEEDmasks alkohol.

Pozor: ne uporabljajte razredčil ali drugih kemikalij!

Čistilni pripomočki lahko poškodujejo površinske plasti in povzročijo njihovo prezgodnjo obrabo. Za shranjevanje in skladiščenje okulare/SPEEDmasks uporabljajte ustrezno ovitek. K varilu za poškodovanje očipe pre pripravo o skladiščenje vložite varstvo očal.

Shranjevanje: na hladnem i suhem pri -10°C do 20°C.

Hrvatski

Upute za uporabu za CASCO sunčane naočale i SPEEDmaske

CASCO sunčane naočale i SPEEDmaske (naočale s vizirom) obrađaj se u osobnu zaštitnu opremu (kategorije zaštitne opreme II za zaštitu korisnika od manjih opasnosti) te štite vida od od jakih sunčevih zraka zadovoljavajući i prirodnim svjetlom. Za uporabu u planinama, na ledenjaku i na skijama. Pri jakom prirodnog tvrdnji pri trajan uporabi zraj ven zjeda tega varuje optiki. U kakvim primjeru je z nalimi sončnimi zaščitnimi filtri dano popolno filtriranje UV žarkov.

Pozor! Ove sunčane naočale/SPEEDmaske nisu prikladne za sljedeće aktivnosti:

- za izvanu gledanje u sunce,
- za zaštitu pri sportskim natjecanjima,
- za zaštitu od udaraca npr. u skijalištu,
- za profesionalne sportske aktivnosti,
- za rekreativnu uporabu, prilikom skijanja i u šumi.

1. UV - ZAŠTITA

Staklo CASCO upija 100% od štetnih UV-A & C zraka.

UV-C (~ 290 nm)	apsorbiraju se prirodni ozonski omotač i filtrira
UV-B (~ 315 nm)	uzrokuju opekline kože i upale očiju, a može doći i do snježne sljepoće
UV-A (~ 400 nm)	uzrokuju blago tamnjenje kože i može kod dugotrajnog izlaganja oštećenje očiju

2. UPOTREBA SUNČANIH NAOČALA/SPEEDMASKE

Za normalnu uporabu su staklo sunčani naočale/SPEEDmaske tako dimenzirane, da pružaju optimalnu zaštitu od UV zračenja i dovoljnu propusnost svjetla, koja vam omogućuje redovito nošenje. Zbog promjene boje ne koristite sunčane naočale koje su oštećene i deformirane, kod kojih se mijenja stupanj propusnosti svjetla.

3. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Sunčane naočale/SPEEDmaske čuvajte u kutiji, odnosno skladištite, pri temperaturi između 0°C. Ako se CASCO sunčane naočale/SPEEDmaske prljave upotrebljavajte, njihovo čišćenje ne bi trebalo predstavljati teško ako koristite vodu s tekim kako ili kosmetik sredstva i ukoliko ih koristi in čiste sredstvima.

Pri čišćenju sunčanih naočala/SPEEDmaske CASCO se ne preporučuje upotrebljavati sredstva koja sadrže abrazivne čestice jer ih oštećuju, odnosno oko se koga sredstva, potrebno je koristiti mekanu krpicu kako biste izbjegli ogrebotine.

- Čistite ih tako što ćete ih isprati mlakom vodom, eventualno uz pomoć blagog sapuna.
- Ne koristite alkohol za čišćenje.

Čistila lahko vodijo, prip. z blagim milom, nadalje okulare jemnega hadrčkom.

- Ne uporabljajte za čiščenje okulare/SPEEDmasks alkohol.

Pozor: ne uporabljajte razredčil ali drugih kemikalij!

Čistilni pripomočki lahko poškodujejo površinske plasti in povzročijo njihovo prezgodnjo obrabo. Za shranjevanje in skladiščenje okulare/SPEEDmasks uporabljajte ustrezno ovitek. K varilu za poškodovanje očipe pre pripravo o skladiščenje vložite varstvo očal.

Shranjevanje: na hladnem i suhem pri -10°C do 20°C.

Polski

Instrukcja użytkowania okularów słonecznych i SPEEDmasks CASCO

Okulary przeciwsłoneczne i osłony SPEEDmask CASCO należą do osobistego wyposażenia ochronnego (osobisty wyposażenie ochronne kategorii I do ochrony użytkownika w razie niewielkiego ryzyka) i zabezpieczają oczy przed silnym promieniowaniem słonecznym. Okulary CASCO nadają się do użytku w górach, na lodowcu i na nartach. Przy przeciwieństwie należy wybrać w tak sposób, aby zapewnić sobie dobrą ochronę przed odbijającym światłem. Należy nosić się z wolnym promieniu je z nalimi sončnimi zaščitnimi filtri dano popolno filtriranje UV žarkov.

Uwaga! Te okulary słoneczne/SPEEDmaska nie są przeznaczone do następujących sytuacji:

- do bezpośredniego patrzenia w słońce,
- do ochrony oczu przed uderzeniami, np. w stoku narciarskim,
- do ochrony oczu podczas profesjonalnych sportów,
- do rekreacyjnego użytku podczas jazdy na nartach i w lesie.

1. OCHRONA UV

Szkiełka CASCO absorbują w 100% szkodliwe dla oczu promieniowanie UV-A & C.

UV-C (~ 290 nm)	absorbowane przez ozonową warstwę Ziemi i ozon filtry
UV-B (~ 315 nm)	Powoduje spalenie i oparzenie skórzane skóry, może powodować zapalenie spojówek, a także śnieżną ślepotę
UV-A (~ 400 nm)	Powoduje lekkie brązowienie skóry. Przy dłuższym działaniu może to wpływać na wzrost wrażliwości na światło

2. ZASTOSOWANIE OKULARÓW OCHRONNYCH/SPEEDMASKS

Do normalnej użytkowania szkła okularów słonecznych/SPEEDmasks takie zmodernizowane, aby zapewnić optymalną ochronę przed UV promieniowaniem i wystarczającą przepuszczalność światła, która umożliwia regularne noszenie. Ze względu na kolor nie należy używać okularów, jeśli są uszkodzone i zniekształcone, ponieważ zmienia się wtedy stopień przepuszczalności światła.

3. CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA, SKŁADOWANIE

Okulary przeciwsłoneczne/SPEEDmaska należy przechowywać tak, magazynować w temperaturach nieprzekraczających +20 °C. Na długość okularów przeciwsłonecznych/SPEEDmasks CASCO należy używać tylko płynów przeciwko, jeśli są zabrudzone, w przeciwnym razie mogą zostać uszkodzone powłoki ochronne.

W czasie czyszczenia okularów przeciwsłonecznych/SPEEDmasks CASCO należy unikać stosowania środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powłoki ochronne, a także powodować zadrapania. Do czyszczenia okularów przeciwsłonecznych/SPEEDmasks należy używać miękkiej ściereczki, aby uniknąć zadrapań.

- Czyścić okulary, myjąc je pod bieżącą wodą, najlepiej łagodnym mydłem.
- Nie używać alkoholu do czyszczenia okularów.

Okulary słoneczne/SPEEDmaski zmienne należy regularnie czyścić – poprawia to widoczność i komfort noszenia.

- Czyścić okulary wodą, w razie potrzeby łagodnym mydłem, następnie suszyć chłonną ściereczką.
- Nie używać alkoholu do czyszczenia okularów przeciwsłonecznych/SPEEDmasks.

Uwaga: nie używać rozpuszczalników ani innych chemikaliów!

Środki czyszczące mogą uszkodzić warstwy powierzchniowe i przyspieszyć ich zużycie. Aby je wykonać, zapewnić przechowywanie i składowanie okularów przeciwsłonecznych/SPEEDmasks odpowiednie etui. Podczas spawania okularów przeciwsłonecznych/SPEEDmasks należy włożyć do etui ochronnego.

Przechowywać: w miejscu chłodnym i suchym w temperaturze -10°C do 20°C.

Română

Ghid de utilizare pentru ochelari de soare și SPEEDmask-uri CASCO

Ochelarii de soare și SPEEDmask-urile ochelari cu ecrii CASCO fac parte din echipamentele individuale de protecție (categoria I DP pentru protecția utilizatorilor împotriva riscurilor minore) și protejează ochii de radiațiile solare puternice. Ochelarii CASCO sunt potriviți pentru utilizare în munți, pe ghețari și la schi. Pentru o protecție bună a ochilor se vor alege astfel încât să fie asigurată o bună protecție împotriva ardorii și în cazul utilizării continue. Filtrele trebuie de protecție soiarul altfel în timp ce o filtrare completă a radiațiilor UV.

Atenție: Acești ochelari de soare/SPEEDmaski nu sunt potriviți pentru:

- practicarea sporturilor la viteză ridicată,
- protecția împotriva loviturilor de tornadă artificială, de ex. în schiuri
- protecția sportivilor profesioniști în competiții,
- o recreațională în timpul schiului și în pădure.

1. PROTECȚIA UV

Lentilele CASCO absorb 100% razele UV-A, B, C dăunătoare ochilor.

UV-C (~ 290 nm)	Sunt absorbite de stratul de ozon al Pământului și filtrele noastre
UV-B (~ 315 nm)	Cauzează bronzarea pielii și arsuri solare și poate cauza conjunctivită și ex orbire la zăpadă
UV-A (~ 400 nm)	Cauzează bronzarea delicată a pielii și în cazul expunerilor prelungite poate determina o sensibilă mai mare pentru lumină

2. UTILIZAREA OCHELARILOR DE SOARE/SPEEDMASK-ULUI

Lentilele ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor sunt dimensionate astfel încât să asigure o protecție optimă împotriva radiațiilor UV și o transmisie suficientă a luminii, astfel încât acestea să poată fi purtate în mod regulat. De acest motiv, ochelarii CASCO care sunt deteriorați sau deformați, care modifică gradul de transmisie a luminii, nu trebuie folosiți.

3. CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE, DEPOZITARE

Depozitarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor nu ar trebui să reprezinte o problemă. Pentru curățarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor CASCO ar trebui să se folosească numai produse de curățare destinate lentilelor/ochelarilor de protecție, care nu conțin substanțe abrazive. Pentru curățarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor nu folosiți niciodată alcool, ci folosiți o cârpă umedă și moale pentru a evita zgârierea.

Ochelarii de soare cu lentile colorate trebuie curățați în mod regulat – acest lucru îmbunătățește vizibilitatea și confortul purtării.

- curățați cu apă curgătoare și cu un săpun delicat,
- uscați cu o cârpă moale.

Atenție! Nu folosiți:

- alcool pentru curățarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor,
- substanțe chimice sau solvenți, cum ar fi benzina sau parfumul, deoarece acestea pot deteriora suprafețele lentilelor.

Produsele de curățare pot deteriora straturile de suprafață și pot duce la uzura prematură a acestora. Pentru a evita deteriorarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor în timpul sudării, folosiți întotdeauna ochelarii de soare/SPEEDmask-urilor într-o carcasă de protecție.

Depozitare: în locuri uscate și răcoroase între -10°C și 20°C.

Русский

Руководство по использованию солнцезащитных очков и защитных масок SPEEDmasks CASCO

Солнечные очки и маски SPEEDmask CASCO относятся к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) категории 1 для защиты пользователей от минимальных рисков и они защищают глаза от интенсивного солнечного излучения. Очки CASCO подходят для использования в горах, на леднике и на лыжах. Для необходимо подбирать такие оправы, чтобы хорошо защищать от солнечного света, даже при длительном пользовании. Полные фильтры обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения.

Внимание! Данные солнцезащитные SPEEDmask не подходят для использования в следующих случаях:

- при занятиях экстремальными видами спорта,
- для защиты от ударов в экстремальных ситуациях, напр. в горнолыжном спорте,
- для защиты спортсменов-профессионалов во время соревнований,
- при катании на лыжах в лесу и в горах.

1. ЗАЩИТА ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

Стекла CASCO поглощают до 100% вредных для глаз лучей UV-A & C.

UV-C (~ 290 нм)	поглощаются озоновым слоем Земли и нашими фильтрами
UV-B (~ 315 нм)	вызывают ожог и солнечную смерть на коже, могут также вызвать конъюнктивит, снежную слепоту
UV-A (~ 400 нм)	вызывают легкое потемнение кожи и при длительном воздействии могут повлиять на сетчатку глаза

2. ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ/SPEEDMASK

Для нормального использования солнцезащитных очков/SPEEDmask-ов они были разработаны таким образом, чтобы обеспечить оптимальную защиту от ультрафиолетового излучения и достаточную светопроницаемость, которая позволяет носить их регулярно. Из-за изменения цвета не следует использовать очки CASCO, которые повреждены и деформированы, при которых изменяется степень светопроницаемости.

3. ЧИСТКА И УХОД, ХРАНЕНИЕ

Не следует хранить солнечные очки/маски SPEEDmask при температурах выше +20 °C. Для ухода за солнцезащитными очками/SPEEDmask-ами CASCO следует использовать специальные средства, предназначенные для ухода за линзами/защитными очками, которые не содержат абразивных частиц. Для чистки солнцезащитных очков/SPEEDmask-ов не используйте спирт, а для удаления пыли используйте влажную мягкую ткань, чтобы избежать появления царапин.

Солнцезащитные очки с цветными линзами необходимо регулярно чистить – это улучшает видимость и комфорт ношения.

- Промывайте очки водой, при необходимости используйте мягкое моющее средство, затем вытрите очки мягкой тканью.
- Не используйте спирт для чистки солнцезащитных очков/SPEEDmask-ов.

Внимание! Не используйте:

- спирт для чистки солнцезащитных очков/SPEEDmask-ов,
- химические вещества или растворители, такие как бензин или духи, поскольку они могут повредить поверхность линз.

Средства для чистки могут повредить поверхностные слои и привести к их преждевременному износу. Для хранения и транспортировки солнцезащитных очков/SPEEDmask-ов используйте подходящий чехол. При сварке защитные очки/SPEEDmask-и всегда храните в футляре.

Хранение: в сухом и прохладном месте при температуре от -10 °C до +35 °C.

Українська

Інструкції до утилізаре pentru ochelari de soare și SPEEDmasks – használati utasítás

Ochelarii de soare și SPEEDmask-urile ochelari cu ecrii CASCO fac parte din echipamentele individuale de protecție (categoria I DP pentru protecția utilizatorilor împotriva riscurilor minore) și protejează ochii de radiațiile solare puternice. Ochelarii CASCO sunt potriviți pentru utilizare în munți, pe ghețari și la schi. Pentru o bună protecție a ochilor se vor alege astfel încât să fie asigurată o bună protecție împotriva ardorii și în cazul utilizării continue. Filtrele trebuie de protecție soiarul altfel în timp ce o filtrare completă a radiațiilor UV.

Atenție: Acești ochelari de soare/SPEEDmaski nu sunt potriviți pentru:

- practicarea sporturilor la viteză ridicată,
- protecția împotriva loviturilor de tornadă artificială, de ex. în schiuri
- protecția sportivilor profesioniști în competiții,
- o recreațională în timpul schiului și în pădure.

1. PROTECȚIA UV

Lentilele CASCO absorb 100% razele UV-A, B, C dăunătoare ochilor.

UV-C (~ 290 nm)	Sunt absorbite de stratul de ozon al Pământului și filtrele noastre
UV-B (~ 315 nm)	Cauzează bronzarea pielii și arsuri solare și poate cauza conjunctivită și ex orbire la zăpadă
UV-A (~ 400 nm)	Cauzează bronzarea delicată a pielii și în cazul expunerilor prelungite poate determina o sensibilă mai mare pentru lumină

2. UTILIZAREA OCHELARILOR DE SOARE/SPEEDMASK-ULUI

Lentilele ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor sunt dimensionate astfel încât să asigure o protecție optimă împotriva radiațiilor UV și o transmisie suficientă a luminii, astfel încât acestea să poată fi purtate în mod regulat. De acest motiv, ochelarii CASCO care sunt deteriorați sau deformați, care modifică gradul de transmisie a luminii, nu trebuie folosiți.

3. CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE, DEPOZITARE

Depozitarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor nu ar trebui să reprezinte o problemă. Pentru curățarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor CASCO ar trebui să se folosească numai produse de curățare destinate lentilelor/ochelarilor de protecție, care nu conțin substanțe abrazive. Pentru curățarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor nu folosiți niciodată alcool, ci folosiți o cârpă umedă și moale pentru a evita zgârierea.

Ochelarii de soare cu lentile colorate trebuie curățați în mod regulat – acest lucru îmbunătățește vizibilitatea și confortul purtării.

- curățați cu apă curgătoare și cu un săpun delicat,
- uscați cu o cârpă moale.

Atenție! Nu folosiți:

- alcool pentru curățarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor,
- substanțe chimice sau solvenți, cum ar fi benzina sau parfumul, deoarece acestea pot deteriora suprafețele lentilelor.

Produsele de curățare pot deteriora straturile de suprafață și pot duce la uzura prematură a acestora. Pentru a evita deteriorarea ochelarilor de soare/SPEEDmask-urilor în timpul sudării, folosiți întotdeauna ochelarii de soare/SPEEDmask-urilor într-o carcasă de protecție.

Depozitare: în locuri uscate și răcoroase între -10°C și 20°C.

Magyar

Útmutató napszemüvegek és SPEEDmasks – használati utasítás

A CASCO napszemüvegek és a SPEEDmask szemvédők a személyes védőfelszerelések biztosítására (I. kategória: Minimálisnak kockázatnak ellenálló védőeszközök) és védik a szemet az erős napsugárzás ellen. Az alapvetően nagyon jó védelmet nyújtó CASCO napszemüvegek a hegyekben, a gleccsereken és a síeléshez használhatók. Az erősen szabályozható szürkítő polarizációs lencsék kiválóan védik a szemet az erős napsugárzás ellen. Az UV-sugárzás 100%-ban kiszűrődik.

Figyelem! Ez a napszemüveg/SPEEDmask-ök nem ajánlottak a következő tevékenységekhez:

- közvetlen bámulás a napba,
- védelem ütközések ellen, pl. síelésnél,
- a versenyszerűen sportolók védelmére,
- rekreációs célú használatra, pl. síelésnél, az erdőben.

1. UV - VÉDELEM

Beszerzett CASCO abszorbeált sugarzást és üveg UV-A, B, C-t hoz az 100%.

UV-C (~ 290 nm)	elnyelik az ózonréteg és szűrőink
UV-B (~ 315 nm)	okoz égési és napszúrást, valamint a szemhéjak és a szemgolyó gyulladását okozhatja, és hóvakságot okozhat
UV-A (~ 400 nm)	okoz enyhe barnulást, és hosszú távon károsíthatja a szemet

2. A NAPSZEMÜVEGEK/SPEEDMASKS HASZNÁLATA

A napszemüveg/SPEEDmask lencsék szükséges védelmet nyújtanak az UV-sugárzás ellen, hogy megfelelő mértékben átengedjék a fényt, hogy rendszeresen lehessen viselni. Ezért a színváltozás miatt ne használjon olyan CASCO napszemüveget, amely sérült vagy deformálódott, mert ez befolyásolja a fényáteresztő képességét.

3. TISZTÍTÁS, ÁPOLÁS ÉS TÁROLÁS

A napszemüveg/SPEEDmask lencséket tárolja az ön által előnyben részesített helyen, de ne tárolja 20 °C-nál magasabb hőmérsékleten. Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek károsíthatják a lencsék felületét. A napszemüveg/SPEEDmask-ök tisztításához használjon puha, tiszta törlőkendőt, hogy elkerülje a karcolódást.

Rendszeresen tisztítsa a napszemüveg/SPEEDmask-ök lencséit, mert ez javítja a látást és a viselés kényelmét.

- Mossa le a lencsét folyóvízzel, szükség esetén használjon enyhe szappant.
- Ne használjon alkoholt a napszemüveg/SPEEDmask-ök tisztításához.

Figyelem! Ne használjon:

- alkoholt a napszemüveg/SPEEDmask-ök tisztításához,
- vegyszereket vagy oldószereket, mint például benzin vagy parfüm, mivel ezek károsíthatják a lencsék felületét.

A tisztítószerek károsíthatják a felületi rétegeket, és idő előtti elhasználódást okozhatnak. A hegesztés során védje a napszemüveg/SPEEDmask-ök lencséit a tokban.

Tárolás: -10°C és 20°C közötti hőmérsékleten, száraz helyen.

Čeština

Návod k použití pro sluneční brýle a SPEEDmasks CASCO

Sluneční brýle CASCO a SPEEDmasks (průhledné okuliarové pútri medzi okolné ochranné prostredie) (OOP kategórie 1 pre ochranu používateľa pred mierkom riziková a chránia očí pred silným prianym slnečným svetlom. Okuliare CASCO sú vhodné pre použitie v horách, na ľadovci a na lyžiach. Pri vysokých tlak, aby ochrana pred ostrenou tvár dosiahnuť pri tvrdom používaní nie chaple je poprípade poradí opätovní. Nolar skontrolné filtre v kažtom prípade poškodzujú. dôležitosť odstraňovanie UV žiarenia.

Upozornění! Tyto sluneční brýle/SPEEDmasks nejsou určeny pro následující použití:

- vysoce rychlostní sporty,
- ochrana očí proti vnímajícím silným nárazy např. v základně,
- ochrana očí při profesionálních sportovních aktivitách,
- při jízdě za účelovej rekreačnej, pri zimovaní a v lese.

1. UV - ZÁŠTITA

Skla CASCO 100% absorbuje UV-A & C.

UV-C (~ 290 nm)	Úplná ochrana absorbuje
UV-B (~ 315 nm)	Spôsobuje spálenie a spálenie kože, môže zapríčiniť zápal očných spojiviek, prip. aj snehovú slepotu
UV-A (~ 400 nm)	Spôsobuje mierne spálenie kože a pri trvalom účinkovaní môže viesť pri citlivých k fotofóbie

2. POUŽITÍ SLUNEČNÝCH OKULIAROV/SPEEDMASKS

Pro normální použití jsou jako slunečních okuliarov/SPEEDmasks dimenzované tak, aby poskytovali optimální ochranu před UV zářením a dostatečnou propustnost světla, která vám dobí pravidelné z nosit tak. Z farby dôvodu nepoužívajte okuliare CASCO, ktoré sú poškodené a deformované, pri ktorých sa mení stupeň ich priepustnosti svetla.

3. ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte okuliare skladovaním ohrievných okuliarov/SPEEDmasks by nemalo predstavovať problém. Pri čistení okuliarov/SPEEDmasks CASCO by mali používať iba čistiace prostriedky určené na starostlivosť o šošovky/ochranné okuliare, ktoré neobsahujú abrazívne látky. Nikdy nepoužívajte na čistenie okuliarov/SPEEDmasks alkohol, na tkaniny/utierkach používajte vlhkú a mäkkú handričku, aby ste predišli poškrabaniu.

Slnečné okuliare/SPEEDmasks pravidelné čistite - zlepšuje to viditeľnosť a komfort nášenia.

- Umývajte ľuvlo vodou, prip. jemným mydlom, následne okuliare jemnou handričkou.
- Nepoužívajte na čistenie okuliarov/SPEEDmasks alkohol.

Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchové vrstvy a viesť k ich predčasnému opotrebeniu. K vyhnutiu sa poškodeniu ošípe pre prípravu a skladovanie okuliarov/SPEEDmasks. K varilu za poškodenie očipe pre pripravo a skladovanie vložte varstvo očal.

Skladovanie: v chladnom a suchu pri teplote od -10°C do 20°C.

Slovenčina

Návod na použitie pre slnečné okuliare a SPEEDmasks CASCO

Snežné okuliare CASCO s SPEEDmasks (priehľadné okuliarové pútri medzi okolné ochranné prostredie) (OOP kategórie 1 pre ochranu používateľa pred mierkom riziková a chránia očí pred silným prianym slnečným svetlom. Okuliare CASCO sú vhodné pre použitie v horách, na ľadovci a na lyžiach. Pri vysokých tlak, aby ochrana pred ostrenou tvár dosiahnuť pri tvrdom používaní nie chaple je poprípade poradí opätovní. Nolar skontrolné filtre v kažtom prípade poškodzujú. dôležitosť odstraňovanie UV žiarenia.

Upozornenie! Tieto okuliare skutočne SPEEDmasks nie sú určené na používanie v nasledujúcich prípadoch:

- vysoko rýchlostné športy,
- ochrana očí proti vnímajúcim silným nárazy napr. v základni,
- ochrana očí pri profesionálnych športových aktivitách,
- pri jazde za účelovej rekreačnej, pri zimovaní a v lese.

1. UV - ZÁŠTITA

Skla CASCO 100% absorbuje UV-A & C.

UV-C (~ 290 nm)	Úplná ochrana absorbuje
UV-B (~ 315 nm)	Spôsobuje spálenie a spálenie kože, môže zapríčiniť zápal očných spojiviek, prip. aj snehovú slepotu
UV-A (~ 400 nm)	Spôsobuje mierne spálenie kože a pri trvalom účinkovaní môže viesť pri citlivých k fotofóbie

2. POUŽITIE SLNEČNÝCH OKULIAROV/SPEEDMASKS

Pre normálne použitie sú ako slnečných okuliarov/SPEEDmasks dimenzované tak, aby poskytovali optimálnu ochranu pred UV žiarením a dostatočnú priepustnosť svetla, ktorá vám dobí pravidelné z nosiť tak. Z farby dôvodu nepoužívajte okuliare CASCO, ktoré sú poškodené a deformované, pri ktorých sa mení stupeň ich priepustnosti svetla.

3. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

Uchovávajte okuliare skladovaním ohrievných okuliarov/SPEEDmasks by nemalo predstavovať problém. Pri čistení okuliarov/SPEEDmasks CASCO by mali používať iba čistiace prostriedky určené na starostlivosť o šošovky/ochranné okuliare, ktoré neobsahujú abrazívne látky. Nikdy nepoužívajte na čistenie okuliarov/SPEEDmasks alkohol, na tkaniny/utierkach používajte vlhkú a mäkkú handričku, aby ste predišli poškrabaniu.

Slnečné okuliare/SPEEDmasks pravidelné čistite - zlepšuje to viditeľnosť a komfort nášenia.

- Umývajte ľuvlo vodou, prip. jemným mydlom, následne okuliare jemnou handričkou.
- Nepoužívajte na čistenie okuliarov/SPEEDmasks alkohol.

Čistiace prostriedky môžu poškodiť povrchové vrstvy a viesť k ich predčasnému opotrebeniu. K vyhnutiu sa poškodeniu ošípe pre prípravu a skladovanie okuliarov/SPEEDmasks. K varilu za poškodenie očipe pre pripravo a skladovanie vložte varstvo očal.

Skladovanie: v chladnom a suchu pri teplote od -10°C do 20°C.

Hrvatski

Upute za uporabu za CASCO sunčane naočale i SPEEDmaske

CASCO sunčane naočale i SPEEDmaske (naočale s vizirom) obrađaj se u osobnu zaštitnu opremu (kategorije zaštitne opreme II za zaštitu korisnika od manjih opasnosti) te štite vida od od jakih sunčevih zraka zadovoljavajući i prirodnim svjetlom. Za uporabu u planinama, na ledenjaku i na skijama. Pri jakom prirodnog tvrdnji pri trajan uporabi zraj ven zjeda tega varuje optiki. U kakvim primjeru je z nalimi sončnimi zaščitnimi filtri dano popolno filtriranje UV žarkov.

Pozor! Ove sunčane naočale/SPEEDmaske nisu prikladne za sljedeće aktivnosti:

- za izvanu gledanje u sunce,
- za zaštitu pri sportskim natjecanjima,
- za zaštitu od udaraca npr. u skijalištu,
- za profesionalne sportske aktivnosti,
- za rekreativnu uporabu, prilikom skijanja i u šumi.

1. UV - ZAŠTITA

Staklo CASCO upija 100% od štetnih UV-A & C zraka.

UV-C (~ 290 nm)	apsorbiraju se prirodni ozonski omotač i filtrira
UV-B (~ 315 nm)	uzrokuju opekline kože i upale očiju, a može doći i do snježne sljepoće
UV-A (~ 400 nm)	uzrokuju blago tamnjenje kože i može kod dugotrajnog izlaganja oštećenje očiju

2. UPOTREBA SUNČANIH NAOČALA/SPEEDMASKE

Za normalnu uporabu su staklo sunčani naočale/SPEEDmaske tako dimenzirane, da pružaju optimalnu zaštitu od UV zračenja i dovoljnu propusnost svjetla, koja vam omogućuje redovito nošenje. Zbog promjene boje ne koristite sunčane naočale koje su oštećene i deformirane, kod kojih se mijenja stupanj propusnosti svjetla.

3. ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

Sunčane naočale/SPEEDmaske čuvajte u kutiji, odnosno skladištite, pri temperaturi između 0°C. Ako se CASCO sunčane naočale/SPEEDmaske prljave upotrebljavajte, njihovo čišćenje ne bi trebalo predstavljati teško ako koristite vodu s tekim kako ili kosmetik sredstva i ukoliko ih koristi in čiste sredstvima.

Pri čišćenju sunčanih naočala/SPEEDmaske CASCO se ne preporučuje upotrebljavati sredstva koja sadrže abrazivne čestice jer ih oštećuju, odnosno oko se koga sredstva, potrebno je koristiti mekanu krpicu kako biste izbjegli ogrebotine.

- Čistite ih tako što ćete ih isprati mlakom vodom, eventualno uz pomoć blagog sapuna.
- Ne koristite alkohol za čišćenje.

Čistila lahko vodijo, prip. z blagim milom, nadalje okulare jemnega hadrčkom.

- Ne uporabljajte za čiščenje okulare/SPEEDmasks alkohol.

Pozor: ne uporabljajte razredčil ali drugih kemikalij!

Čistilni pripomočki lahko poškodujejo površinske plasti in povzročijo njihovo prezgodnjo obrabo. Za shranjevanje in skladiščenje okulare/SPEEDmasks uporabljajte ustrezno ovitek. K varilu za poškodovanje očipe pre pripravo o skladiščenje vložite varstvo očal.

Shranjevanje: na hladnem i suhem pri -10°C do 20°C.

Slovenščina

Navodila za uporabo CASCO sončnih očal in SPEEDmasks

Sončna očala in maska SPEEDmask očala z vizirj